

Manual de instruções

Digimar 817 CLT

Digimar 816 CLT

3722979

0824



Prezado cliente!

Parabéns por escolher este produto da Mahr GmbH para a sua empresa. Para que possa usufruir por muito tempo de um equipamento que trabalhe com precisão, pedimos que observe as seguintes indicações.

Por causa do constante desenvolvimento de nossos produtos, mas em especial pelas alterações na designação dos tipos, podem ocorrer pequenos desvios entre as figuras ou o texto desta documentação e os equipamentos fornecidos. Reservamo-nos o direito a alterações no modelo e volume de entrega/fornecimento, do desenvolvimento técnico e o direito sobre a tradução da documentação.

© by Mahr GmbH

Neste manual de instruções encontram-se os seguintes sinais:



Orientação geral.



Orientação importante. A inobservância pode causar resultados falhos ou danos aos equipamentos!



Advertência. Perigo à saúde e à vida. Não deixe de observar!

A marca *Bluetooth*® é propriedade da Bluetooth SIG, Inc., que cedeu a licença para uso destas marcas à Mahr GmbH. Outras marcas e denominações comerciais são propriedade dos seus respectivos donos.

Utilização conforme determinação

O equipamento de medição de altura Digimar 817 CLT / 816 CLT deve ser usado exclusivamente para a medição de comprimentos, distâncias e diâmetros.

O equipamento de medição de altura Digimar 817 CLT / 816 CLT pode ser usado próximo à produção bem como em salas de medição.

Não modifique o equipamento. Isto poderá acarretar perigos adicionais, para os quais os dispositivos de proteção não são suficientes.



Uma utilização diferente ou além daquela especificada na "Utilização conforme determinação" é considerada como inadequada e tem como consequência a perda da garantia e a exoneração da responsabilidade do fabricante.

Usos incorretos razoavelmente previsíveis



Todos os serviços só podem ser realizados por pessoal especializado devidamente treinado e instruído de acordo com as instruções do operador.



Serviços em componentes sob tensão somente podem ser executados quando o equipamento tiver sido isolado da rede e as tensões residuais potenciais tiverem sido descarregadas com segurança.



Dispositivos de proteção não devem ser desmontados nem ligados em ponte.



Usar exclusivamente sistemas de apalpe e unidades de braços de prova originais, assim como quaisquer acessórios fornecidos pelo fabricante original.

Eliminação



Aparelhos elétricos usados que foram comercializados por nossa empresa depois de 23 de março de 2006, podem ser devolvidos para nós.

Nós encaminhamos tais aparelhos para o descarte ecologicamente correto.

São aplicadas as diretrizes CE em vigor (WEEE, ElektroG).

Declaração de conformidade CE/RU



Este equipamento de medição corresponde às diretrizes da CE/RU em vigor.

A declaração de conformidade atual está disponível para download em www.mahr.com/products no respectivo produto ou pode ser solicitada no seguinte endereço:

Mahr GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, D-37073 Göttingen

Reservamo-nos o direito de alterar nossos produtos, especialmente em função de melhorias técnicas e desenvolvimentos.

Por tanto, todas as ilustrações e informações de valores entendem-se sem garantia.

Rastreabilidade

Declaramos, sob exclusiva responsabilidade, que o produto, quanto às suas características de qualidade, corresponde às normas e dados técnicos especificados em nossa documentação de venda (manual de operações, folheto, catálogo).

Confirmamos que os meios de teste, garantidos por nosso sistema de controle de qualidade e aplicados na inspeção deste produto, são rastreáveis a normas nacionais.

Agradecemos a confiança manifestada através da compra deste produto.

Atualização

A respectiva versão mais atualizada do software, firmware e a instrução breve pode ser encontrada para download em nossa página da internet (Mahr.com/products/). Ao realizar o upload de Software e firmware, observe as respectivas indicações sobre as versões.

	Última alteração	Versão
Digimar 817 CLT	05.12.2023	v1.2.08
Digimar 816 CLT	05.12.2023	v1.1.08



Instruções de segurança

O equipamento de medição de altura corresponde às determinações de segurança aplicáveis e deixou a fábrica em perfeitas condições. No entanto, pode haver perigo à saúde e à vida, caso as indicações a seguir não forem observadas:

1. Antes de ligar o equipamento e de colocá-lo em funcionamento a primeira vez leia a documentação correspondente.
2. O equipamento somente deve ser usado para a finalidade a que se destina e seguindo as instruções de utilização.

Guarde a documentação à mão no local de emprego.

3. Não opere o equipamento num ambiente que contenha gases explosivos. Uma centelha elétrica pode provocar uma explosão.
4. Observe as regulamentações de segurança, de prevenção de acidentes e diretrizes internas. Para tanto dirija-se ao encarregado da segurança responsável.
5. Utilize exclusivamente a fonte de alimentação fornecida para carregar o acumulador embutido do equipamento ou para alimentar o equipamento com corrente quando estiver operando estacionário.
6. Antes de ligar à rede controle se a tensão de alimentação constante na placa de identificação da fonte de alimentação coincide com a tensão de rede local. Caso não coincida com a tensão de rede local, a fonte de alimentação não deverá ser ligada sob nenhuma circunstância!
7. Utilize a fonte de alimentação exclusivamente em ambientes fechados.
8. O equipamento somente pode ser conectado a uma tomada de contato com neutro devidamente aterrada. Eventuais cabos de extensão devem ser fabricados de acordo às normas VDE.
9. Serviços no equipamento somente devem ser executados por técnicos capacitados, que tenham recebido treinamento da Mahr. As tampas protetoras somente devem ser removidas quando em assistência e por pessoal técnico especializado. Quaisquer intervenções no equipamento que excedem os serviços descritos nas instruções de operação têm como consequência a perda da garantia e a exclusão de responsabilidade por parte da Mahr GmbH.

10. Não utilizar produtos de limpeza, que contenham, p. ex., substâncias nocivas à saúde ou que dissolvam materiais. Nenhum líquido deve penetrar no equipamento.
11. Controlar se os cabos de ligação se encontram em perfeitas condições. Em caso de danos, substituir imediatamente (técnicos da assistência Mahr).
12. O equipamento de medição de altura nunca deve ser aproximado à peça de medição com força. O colchão de ar não se desativa na borda com a rapidez necessária para frear o movimento do equipamento de medição de altura. Poderia cair da base e ferir o usuário.
13. O equipamento de medição de altura somente pode ser transportado na embalagem original! Caso contrário, a garantia perde sua validade.

Índice

Utilização conforme determinação.....	1	4.3 Calibração o apalpador	20
Usos incorretos razoavelmente previsíveis	1	4.4 Ponto zero na base de medição.....	21
Instruções de segurança	3	4.5 Ponto zero da peça de trabalho	21
1 Geral.....	6	4.6 Desvio do ponto zero	21
1.1 Escopo de fornecimento.....	6	4.7 Métodos de medição	22
1.2 Montagem e estrutura	7	4.7.1 Funções básicas de medição	22
2 Elementos do equipamento de medição	10	4.7.2 Modo 2D	22
2.1 Botão liga/desliga	10	4.7.3 Modo Quick.....	23
2.2 Painel de operação	10	4.7.4 Modo Programa de medição .	24
2.3 Ponta de medição	11	4.7.5 Resultados de medição	24
2.4 Suporte para adaptadores de medição 11		5 Anexo	25
2.5 Teclas de funções de medição rápida ... 11		5.1 Manutenção e conservação	25
2.6 Roda manual	12	5.2 Limpeza do equipamento	25
2.7 Botão para colchão de ar	12	5.3 Carga da bateria	25
2.8 Interfaces	13	5.4 Dados técnicos	26
3 Interface de usuário do software Digimar.....	14	5.4.1 Digimar 817 CLT	26
3.1 Barra de status.....	14	5.4.2 Digimar 816 CLT	27
3.2 Barra de menus	14	5.5 Informações do equipamento	28
3.3 Área de visualização.....	15	5.6 Acessórios.....	29
3.4 Barra de teclas funcionais.....	15	5.6.1 Portador e suporte para adaptadores de medição	29
4 Colocação em funcionamento....	19	5.6.2 Adaptadores de medição.....	29
4.1 Primeira colocação em funcionamento	19	5.6.3 Apalpador de esfera	30
4.1.1 Ligar	19	5.6.4 Adaptadores de medição esféricos	30
4.1.2 Configurações básicas	19	5.6.5 Adaptadores de medição de disco e cilíndricos	30
4.2 Deslocamento ao ponto de referência.....	20	5.6.6 Adaptadores de medição cônicos	31
		5.6.7 Acessórios para medição de perpendicularidade	31
		5.6.8 Apalpador de profundidade ...	31
		5.6.9 Outros acessórios	32
		6 Índice remissivo	33

1 Geral

O Equipamento Digimar 817 CLT / 816 CLT é um equipamento eletrônico de medição de altura para a medição e avaliação de comprimentos, distâncias e diâmetros.

Ele permite a realização correta de medições e funções de cálculo bem como a criação de programas de medição para automatizar passos de medição recorrentes.

O aparelho de medição de altura pode ser operado através de um painel de comando (giratório) e basculante com touchscreen. O Digimar 817 CLT possui teclas de função de medição rápida bem como um interruptor de plegar, os quais permitem conduzir a ponta de medição confortavelmente até a posição.

A interface de usuário do equipamento de medição de altura possui menus claramente estruturados e teclas de comando grandes com ícones autoexplicativos, para possibilitar procedimentos rápidos e descomplicados.


As alças de ambos os lados e o colchão de ar integrado garantem que o equipamento possa ser deslocado de forma precisa e fácil sobre a base de medição.

O Digimar 817 CLT está disponível em três tamanhos 350 mm, 600 mm e 1000 mm. O Digimar 816 CLT está disponível apenas em dois tamanhos 350 mm e 600 mm.

Ele permite medições unidimensionais em direção vertical bem como medições bidimensionais, quando a peça de trabalho pode ser inclinada em 90°.

A coleta dos dados de medição é possível sem fio bem como por cabo através da interface duplex MarConnect.


1.1 Escopo de fornecimento




- A Equipamento de medição de altura
- B Painel de operação com tela sensível ao toque
- C Cabo de conexão para painel de operação
- D Suporte para adaptadores de medição
- E Padrão de ajuste
- F Parafusos cilíndricos e chave Allen
- G Fonte de alimentação com adaptador
- H Tampa de proteção
- I Tampas cegas

1.2 Montagem e estrutura


Desembalar o painel de operação




Desembalar a coluna do equipamento de medição de altura




Alinhar o suporte para os adaptadores de medição e soltar a fixação do ponta de medição




Remover o arco protetor




Desembalar a fonte de alimentação




Instalar a bateria



Fixar e conectar o painel de operação



Conectar a fonte de alimentação



2 Elementos do equipamento de medição

Os aparelhos de medição de altura Digimar 817 CLT e Digimar 816 CLT possuem os seguintes elementos:




Fig. 1
Elementos do equipamento de medição de altura

(A ilustração mostra o Digimar 817 CLT.)

- 1 Suporte para adaptadores de medição
- 2 Coluna do equipamento de medição com ponta de medição
- 3 Painel de operação com botão liga/desliga
- 4 Teclas de funções de medição rápida e roda manual (só Digimar 817 CLT)
- 5 Interfaces (lado posterior do equipamento)
- 6 Alças de ambos os lados (com botão para colchão de ar)

2.1 Botão liga/desliga

O botão liga/desliga para o equipamento de medição está localizado na parte superior do painel de operação.



Fig. 2
Botão liga/desliga

2.2 Painel de operação

O painel de comando do Digimar 817 CLT possui uma articulação de inclinação e rotação, e o Digimar 816 CLT apenas uma articulação de inclinação.

A tela sensível ao toque do painel de operação exibe a interface de usuário do software Digimar.

2.3 Ponta de medição

A ponta de medição está posicionada na coluna do equipamento de medição de altura e serve para alojamento dos suportes para os adaptadores de medição.

A ponta de medição é equipada com uma alça de posicionamento, que permite deslocar o escala de medição manualmente no sentido vertical.




Fig. 3

Ponta de medição

- 1 Ponta de medição
- 2 Alça de posicionamento
- 3 Suporte padrão com adaptador de medição

A altura total da coluna depende do tamanho escolhido do equipamento de medição:

- Altura 688 mm (faixa de medição 350 mm)
- Altura 938 mm (faixa de medição 600 mm)
- Altura 1338 mm (faixa de medição 1000 mm)
(só Digimar 817 CLT)

2.4 Suporte para adaptadores de medição

O suporte para os adaptadores de medição permite o alojamento de diferentes adaptadores de medição. O escopo de fornecimento inclui o suporte padrão 817 h1 e apalpador K5/51.

Outros suportes e adaptadores de medição podem ser adquiridos como acessórios.

2.5 Teclas de funções de medição rápida

Disponível apenas no Digimar 817 CLT.

Com auxílio das teclas de função de medição rápida do Digimar 817 CLT, é possível iniciar uma medição diretamente, sem a necessidade de selecionar a mesma na interface de usuário do software Digimar.

Uma das teclas de função de medição rápida é uma tecla de comutação, que permite alternar entre as medições "plano" e "furo".

As teclas de funções de medição rápida estão localizadas no pé do equipamento de medição de altura.



Dá início a uma medição em direção positiva, onde o apalpador é deslocado para cima, para apalpar a peça de trabalho por baixo.



Dá início a uma medição em direção negativa, onde o apalpador é deslocado para baixo, para apalpar a peça de trabalho por cima.



Alterna o tipo de medição:



Medição "Plano" para uma medição de um ponto único



Medição "Furo" para uma medição de dois pontos

Na barra de status da interface de usuário é exibido o símbolo da medição escolhida.

2.6 Roda manual

O interruptor de polegar somente está disponível no Digimar 817 CLT.

A roda manual serve para o deslocamento rápido e posicionamento do apalpador em direção positiva e negativa.



Fig. 4
Roda manual

A velocidade de deslocamento corresponde à amplitude da roda manual da sua posição central, ou seja, quanto mais a botão manual é movida para cima, mais rápido o apalpador é deslocado na direção positiva para cima.

2.7 Botão para colchão de ar

Para um movimento preciso e suave do equipamento de medição de altura sobre a base de medição, um colchão de ar pode auxiliar no posicionamento exato do equipamento.

Para ativar o colchão de ar, há um botão correspondente na alça do equipamento de medição de altura.



Fig. 5
Botão para ativar o colchão de ar
(A ilustração mostra o Digimar 817 CLT.)

Com auxílio do botão e as alças é possível conduzir o equipamento de medição de altura com precisão.



Fig. 6
Alças para movimentação do equipamento de medição
(A ilustração mostra o Digimar 817 CLT.)



Fig. 7
Movimentação do equipamento de medição de altura com colchão de ar ativado (A ilustração mostra o Digimar 817 CLT.)

- Conexão Mini-USB
Para conexão de transmissões de valores de medição sem fio através do software MarCom.




Fig. 8
Conexão Millimess
1 Ponta de medição
2 Ponto de conexão Millimess

2.8 Interfaces

O equipamento de medição de altura possui as seguintes opções de conexão:

- Ponto de conexão Millimess na ponta de medição para conexão de um relógio comparador (interface dupla para medição da perpendicularidade e da retitude).
- Conexões USB 3.1 (tipo B)
Para a conexão de:
 - Instrumentos de medição Mahr (1086/16EWR/40EWR/800EW/800EWL)
 - Pendrive USB com atualizações de firmware, software, programas de medição, logotipos de clientes bem como arquivos PDF e texto
 - Unidade USB-Bluetooth para impressora USB
 - Pendrive para software MarCom



Fig. 9
Conexões USB
1 Mini-USB
2 1 x USB 3.1 (preto)
3 2 x USB 3.1 (branco)
4 Conector redondo de 8 pinos para a alimentação elétrica do painel de operação

3 Interface de usuário do software Digimar

A interface de usuário consiste em

- Barra de status
- Barra de menus
- Área de visualização
- Barra de teclas funcionais



Os elementos da interface de usuário estão descritos detalhadamente na Ajuda online do software Digimar.

3.1 Barra de status

A barra de status se encontra na borda superior da interface de usuário e contém os seguintes elementos (da esquerda para a direita):

- Data atual e hora atual
- Unidade do sistema de medição
- Estado de ativação das correções matemáticas
- Tipo de medição (plano ou furo) *(Disponível apenas no Digimar 817 CLT.)*
- Estado atual de carga da bateria



Fig. 10

Barra de status da interface de usuário do Digimar 817 CLT

3.2 Barra de menus

A barra de menu se encontra na margem direita da interface de usuário e contém as seguintes teclas de comando e elementos de indicação:



Abre o menu "Configurações" para definir as configurações para o software.



Liga ou desliga a Ajuda online sensível ao contexto.



Permite a definição de pontos zero.



Permite a calibração do apalpador



Liga ou desliga o modo Quick. *(Disponível apenas no Digimar 817 CLT.)*



Indica que a transmissão de dados para um pendrive USB está ligada.



Indica que a transmissão de dados está ligada através do software "MarCom Professional" por meio de pendrive.



Indica que a transmissão de dados está ligada através do software "MarCom Professional" por meio de cabo mini-USB.



Indica que a transmissão de dados está ligada para uma impressora Bluetooth.



Cancela a ação atual, respectivamente apaga as entradas marcadas na lista de valores de medição na área de exibição.



Confirma a ação atual.



Alterna na barra de teclas de função para outras funções de medição selecionáveis



Alterna na barra de teclas de função para funções de medição selecionáveis eventualmente anteriores.

3.3 Área de visualização

Na parte superior da área de visualização é exibido o valor de medição atual, respectivamente os resultados de medição atualmente verificados. Na parte central da área de visualização é exibida a lista de valores de medição com os resultados das funções de medição realizadas.




Fig. 11
Interface de usuário do software Digimar
(A ilustração mostra o Digimar 817 CLT.)

- 1 Barra de menus
- 2 Valor de medição atual
- 3 Lista de valores de medição
- 4 Barra de teclas funcionais

No modo Programa de medição ativado, a área de visualização exibe elementos para gerenciar programas de medição e arquivos de resultados.

3.4 Barra de teclas funcionais

A barra de teclas de função está localizada abaixo da área de visualização. Ela contém as teclas de comando para selecionar uma função. Dependendo do modo selecionado, existem as seguintes teclas de comando:

Calibrar o apalpador

- Calibrar com ranhura
- Calibrar com alma
- Calibrar apalpador duplo
(Disponível apenas no Digimar 817 CLT.)
- Calibrar apalpador cônico

Definir pontos zero

- Ponto zero básico na base de medição
- Ponto zero 01 peça de trabalho
- Ponto zero 02 peça de trabalho
- Ponto zero 03 peça de trabalho
(Disponível apenas no Digimar 817 CLT.)
- Entrada de preset

Funções básicas de medição

-  Apalpe por baixo
-  Apalpe por cima
-  furação
-  Eixo
-  Furo em cima
-  Furo embaixo
-  Onda embaixo
-  Onda em cima
-  Ranhura
-  Alma
-  Centro do furo
-  Min-Max
-  Medição de cone (*Disponível apenas no Digimar 817 CLT.*)
-  Medição de perpendicularidade
-  Ativação do modo 2D (*Disponível apenas no Digimar 817 CLT.*)
-  Ativação do modo Programa de medição
-  Impressão dos resultados de medição como arquivo de protocolo em formato PDF
-  Impressão dos resultados de medição como arquivo de texto

Funções de cálculo

-  Cálculo de distância
-  Cálculo de simetria
-  Definição do ponto zero da peça de trabalho
-  Cálculo automático de distância (*Disponível apenas no Digimar 817 CLT.*)
-  Cálculo automático de cadeias

Outras teclas de comando para funções

Quando forem possíveis outras informações para uma função, as seguintes teclas de função são exibidas na barra de teclas de função, dependendo da função:

-  Deslocar apalpador para cima e apalpar
-  Deslocar apalpador para baixo e apalpar
-  Interromper a medição e verificar resultados de medição
-  Pausar a medição
-  Definir a base de medição como referência para os resultados de medição
-  Calcular os resultados de medição relativos na "Função Min-Max"
-  Calcular os resultados de medição absolutos na "Função Min-Max"
-  Definir os valores X e Z em zero, p. ex. na "Medição de perpendicularidade"

Funções de medição em modo 2D

A medição em modo 2D somente está disponível no Digimar 817 CLT.

-  Introduzir ângulo de inclinação manualmente
-  Verificar ângulo de inclinação com apalpador de precisão ou relógio comparador
-  Inclinarm a peça de trabalho para a direita
-  Inclinarm a peça de trabalho para a esquerda
-  furação
-  Eixo
-  Centro do Furo
-  Exibir gráfico
-  Ponto zero alternativo
-  Eixo de referência alternativo
-  Círculo de compensação
-  Reta de compensação
-  Ângulo entre duas retas
-  Ponto de interseção
-  Distância
-  Impressão dos resultados de medição como arquivo de protocolo em formato PDF
-  Impressão dos resultados de medição como arquivo de texto

Gerenciamento de programa de medição

-  Permite a execução do programa de medição atualmente gravado na lista de arquivos
-  Permite a criação de um novo programa de medição
-  Permite a edição do programa de medição atualmente gravado na lista de arquivos
-  Exclui o(s) programa(s) de medição atualmente gravado(s) na lista de arquivos da memória interna do equipamento de medição de altura
-  Copia todos os programas de medição para o pendrive USB conectado
-  Copia todos os programas de medição do pendrive USB conectado para a memória interna do equipamento de medição de altura

Gerenciamento de arquivos de resultados

-  Exclui o(s) arquivo(s) de resultados atualmente marcado(s) na lista de arquivos da memória interna do equipamento de medição de altura
-  Exibe o conteúdo do arquivo de resultado atualmente marcado na lista de arquivos
-  Copia todos os arquivos de resultados para o pendrive USB conectado

Edição de programa de medição

As seguintes teclas de comando inserem a respectiva função como passo de medição:

-  Função de medição "Apalpar por baixo"
-  Função de medição "Apalpar por cima"
-  Função de medição "Furo"
-  Função de medição "Onda"
-  Função de medição "Furo em cima"
-  Função de medição "Furo embaixo"
-  Função de medição "Onda embaixo"
-  Função de medição "Onda em cima"
-  Função de medição "Ranhura"
-  Função de medição "Alma"
-  Função de medição "Centro do Furo"
-  Função "Ponto zero básico base de medição"
-  Função de cálculo "Cálculo de distância"
-  Função de cálculo "Cálculo de simetria"
-  Função "Delay"
-  Função de cálculo "Definir ponto zero da peça de trabalho"

Execução de programas de medição

-  Dá início à execução do programa de medição
-  Executa o próximo passo de medição do programa de medição
-  Encerra a execução do programa de medição
-  Interrompe a execução do programa de medição
-  Volta para o passo de medição anterior
(Disponível apenas no Digimar 817 CLT.)

 Todas as funções estão descritas detalhadamente na Ajuda online do software Digimar.

4 Colocação em funcionamento

4.1 Primeira colocação em funcionamento

O equipamento de medição de altura deve ser instalado sobre uma base de granito de classe 0 ou 1. A base de medição deve estar posicionada sobre o piso livre de vibrações (vibrações causadas por punçoneadeiras ou semelhantes, não podem ser transmitidas).

Antes da primeira colocação em funcionamento, o equipamento de medição de altura deve ser montado e conectado corretamente.

A fonte de alimentação deve ser conectada na tomada de energia. Depois de aproximadamente 5 minutos, a bateria tem carga suficiente para que o equipamento de medição de altura possa ser ligado.

4.1.1 Ligar

- Para ligar o equipamento de medição de altura é necessário acionar o botão liga/desliga que se encontra na parte superior do painel de operação.
- Assim que o sistema operacional do equipamento de medição de altura for iniciado, a interface do usuário do software Digimar é exibida no painel de operação.

4.1.2 Configurações básicas

Na primeira colocação em funcionamento, alguns parâmetros, tais como idioma e unidade de medição devem ser ajustados. Para tanto:

- Na barra de menu da interface de usuário, acionar a tecla de comando .
- No menu exibido "Configurações", acionar a tecla de comando  do item de menu "Configurações do Equipamento".

A interface de usuário exibe a visualização "Configurações do equipamento".

- Na visualização, ajustar a data atual, a hora atual e o idioma para o software Digimar.
- Eventualmente, definir o período de tempo para o desligamento automático do equipamento de medição de altura.
- Eventualmente, definir o período de tempo para o desligamento automático da iluminação de fundo da visualização.
- Eventualmente, ajustar o brilho para a iluminação de fundo da visualização.
- Eventualmente, ativar a proteção por senha.
- Quando todas as configurações forem concluídas, acionar repetidamente a tecla de comando  na barra de menu da interface do usuário, para aplicar os ajustes e fechar o menu "Configurações".



As possíveis configurações estão descritas detalhadamente na Ajuda online do software Digimar.

4.2 Deslocamento ao ponto de referência

Depois de ligar ao equipamento de medição de altura, é realizado automaticamente um deslocamento ao ponto de referência, movendo o apalpador na direção positiva e, em seguida, na direção negativa. Com isso, o ponto zero do eixo Z é definido para a base de medição.

O ponto zero pode ser definido em qualquer lugar, p. ex. sobre uma superfície da peça de trabalho, com a função "Ponto zero 01 peça de trabalho".

Se desejar expandir a área de trabalho do equipamento de medição de altura, uma área pode ser apalpada em uma altura conhecida e essa altura pode ser definida como deslocamento do ponto zero com a função "Entrada preset".

4.3 Calibração o apalpador

- Instalar o adaptador de medição desejado no suporte da ponta de medição e colocar o bloco de ajuste sobre a base de medição.
- Na barra de menu da interface de usuário, acionar a tecla de comando .
- Na barra de teclas de função, acionar a tecla de função para o processo de calibração desejado:



Calibrar com ranhura



Calibrar com alma



Calibrar apalpador duplo
(Disponível apenas no
Digimar 817 CLT.)



Calibrar apalpador cônico

- Posicionar o apalpador manualmente na altura correspondente para o processo de calibração, p. ex. até a altura do centro da

ranhura do bloco de ajuste, quando é selecionada a função "Calibrar com ranhura".

- Deslocar o bloco de ajuste de tal forma que o apalpador esteja posicionado na ranhura.



Fig. 12

Posicionamento do bloco de ajuste ao calibrar com ranhura

- O processo de calibração é executado automaticamente. Para um controle visual, uma respectiva animação do processo de calibração é representada na interface do operador.
- A constante do apalpador verificada é exibida na parte superior da área de visualização.



Os processos individuais de calibração estão descritos detalhadamente na Ajuda online do software Digimar.

4.4 Ponto zero na base de medição

- Na barra de menu da interface de usuário, acionar a tecla de comando .

Se outros pontos zero da peça de trabalho já tiverem sido definidos, a barra de menu exibe a tecla de comando do ponto zero atual. Nesse caso, acionar esta tecla de comando.

- Na barra de teclas de função da interface de usuário, acionar a tecla de comando .
- O apalpador é deslocado automaticamente para a base de medição e aplica a posição apalpada como ponto zero.

Com isso, pontos zero eventualmente definidos anteriormente (01, 02 e 03 bem como Preset) são excluídos automaticamente.

4.5 Ponto zero da peça de trabalho

- Apalpar a superfície cuja posição deve ser usada como ponto zero.
- Na barra de menu da interface de usuário, acionar a tecla de comando .

Se outros pontos zero da peça de trabalho já tiverem sido definidos, a barra de menu exibe a tecla de comando do ponto zero atual. Nesse caso, acionar esta tecla de comando.

- Na barra de teclas de função, confirmar a tecla de função para o ponto zero a ser definido:



Ponto zero 01 peça de trabalho



Ponto zero 02 peça de trabalho



Ponto zero 03 peça de trabalho
(Disponível apenas no
Digimar 817 CLT.)

- Na barra de menu, acionar a tecla de comando  para definir o ponto zero da peça de trabalho.

4.6 Desvio do ponto zero

Com um desvio do ponto zero, a faixa de medição do equipamento de medição de altura pode ser ampliada. Assim, é possível por exemplo, com o desvio do ponto zero de 100,00 mm de uma posição de 50,00 mm, atribuir a altura de 150,00 mm, ou seja a faixa de medição é ampliada em 100 mm.

- Na barra de menu da interface de usuário, acionar a tecla de comando .

Se outros pontos zero da peça de trabalho já tiverem sido definidos, a barra de menu exibe a tecla de comando do ponto zero atual. Nesse caso, acionar esta tecla de comando.

- Na barra de teclas de função da interface de usuário, acionar a tecla de comando .
- Na área de visualização da interface do usuário são exibidos o campo de entrada "PE" e um campo de diálogo com teclado numérico.
- Inserir o valor do desvio do ponto zero com auxílio do teclado numérico e acionar a tecla de comando  na barra de menu para aplicar o valor inserido.
- A faixa de medição é ampliada no valor inserido.

4.7 Métodos de medição

4.7.1 Funções básicas de medição

As funções básicas de medição podem ser iniciadas de forma rápida mediante acionamento de uma tecla.

Para tanto, o procedimento é sempre o mesmo:

- Posicionar o apalpador acima ou abaixo do ponto a ser medido.
- Na barra de teclas de função da interface de usuário, acionar a tecla de comando da função desejada.
- A apalpador se aproxima automaticamente da superfície a ser medida e aplica o valor de medição.

No caso de medições dinâmicas, onde devem ser medidas um máximo ou mínimo (furos ou ondas), é necessário deslocar a peça de trabalho ou o equipamento de medição de tal forma, que o equipamento de medição possa registrar um valor extremo. Para medições com dois apalpes consecutivos (p. ex. furo, ranhura ou onda), o primeiro apalpe sempre ocorre para cima.



As funções de medição individuais estão descritas detalhadamente na Ajuda online do software Digimar.

4.7.2 Modo 2D

Disponível apenas no Digimar 817 CLT.

Com as funções de medição em modo 2D é possível solucionar tarefas de medição usuais em 2D. Estas incluem cálculos de círculos de compensação (círculo de furos) ou ângulos e distâncias entre furos. Para tanto, os valores de medição dos eixos Z e X são medidos e salvos separadamente.

O procedimento das funções de medição em modo 2D é sempre o seguinte:

- Ativação do modo 2D mediante acionamento da tecla de comando
- Medição das características no eixo Z.
- Inclinar / girar a peça de trabalho (normalmente 90°) mediante acionamento da tecla de comando ou .
- Nova medição das características na mesma seqüência no eixo X.
- Se desejar medir outras características no eixo Z, a peça de trabalho deve ser retornada para a sua posição mediante acionamento da tecla de comando ou .
- Execução de cálculos, p. ex. "Círculo de compensação".

Em modo 2D ativado, as respectivas teclas de comando para as possíveis funções de medição são representadas na barra de teclas de menu da interface do usuário.

Na área de visualização da interface do usuário é possível representar os resultados das medições realizadas como lista de valores de medição ou como gráfico.

A representação gráfica pode ser ativada ou desativada mediante acionamento da tecla de comando



As funções de medição individuais em modo 2D estão descritas detalhadamente na Ajuda online do software Digimar.

4.7.3 Modo Quick

Disponível apenas no Digimar 817 CLT.

No modo Quick, o sistema detecta as funções de medição desejadas com base no movimento da ponta de medição e inicia as mesmas automaticamente.

O modo Quick permite, por exemplo, realizar medições de cadeias ou vários furos (p. ex. cálculos de círculo de furos) de forma rápida e eficiente.

Para ativar o modo Quick:

- Na barra de menu da interface de usuário, acionar a tecla de comando .

Com o modo Quick ativado, a escrita da tecla de comando é exibida na cor verde.

- No pé do equipamento de medição de altura, acionar a tecla de comutação  para o tipo de medição.
- Na barra de status é exibido o símbolo da medição ativada
 - ▲▼ Medição "Plano" para uma medição de um ponto único.
 - ◆ Medição "Furo" para uma medição de dois pontos.

- Conduzir o apalpador até uma posição do ponto a ser medido, p. ex. acima da superfície a ser apalpada.

- Deslocar a ponta com auxílio da alça de posicionamento ligeiramente na direção da superfície a ser apalpada, p. ex. para baixo.




Fig. 13

Mover a ponta para baixo com auxílio da alça de posicionamento

- O equipamento detecta que a superfície deve ser apalpada e inicia a função de medição automaticamente.
- Depois de apalpar, o valor de medição é aplicado e exibido na parte superior da área de visualização.



Uma medição em modo Quick pode ser cancelada a qualquer momento mediante acionamento da tecla de comando  na barra de menu da interface do usuário.

4.7.4 Modo Programa de medição

No modo Programa de medição é possível automatizar passos de medição recorrentes, criando um programa de medição que pode ser salvo como arquivo e, em seguida, executado.

Os resultados de um programa de medição podem ser salvos e exibidos como arquivo de resultados em formato PDF e/ou texto.

Para ativar o modo Programa de medição:

- Na barra de menu da interface de usuário, acionar a tecla de comando  e, no menu "Configurações exibido, selecionar o item de menu "Programas".

Ou na barra de teclas de função da interface de usuário, acionar a tecla de comando



- O modo Programa de medição é ativado e a visualização "Programas" é exibida.




Fig. 14
Visualização "Programas"
(A ilustração mostra o Digimar 817 CLT.)

- Na visualização "Programas" é possível selecionar e gerenciar programas de medição bem como os arquivos de resultados de programas de medição executados.

Com o modo Programa de medição ativado, as respectivas teclas de comando para gerenciar os arquivos de programas de medição e de resultados ou para editar programas de medição são exibidas na barra de teclas de menu.



A criação, edição e execução de um programa de medição estão descritas detalhadamente na Ajuda online do software Digimar.

4.7.5 Resultados de medição

Os resultados de medição podem ser salvos em PDF e/ou como arquivos de texto.



A criação e impressão de arquivos em PDF e texto estão descritas detalhadamente na Ajuda online do software Digimar.

5 Anexo

5.1 Manutenção e conservação

Deve se observar para que a base de medição esteja sempre limpa. A base de medição deve ser limpa diariamente, removendo poeira, óleo ou fluido refrigerante.

Sujeira nos mancais de ar tem um efeito negativo na medição e na precisão.

A bateria pode ser trocada sem perda dos dados armazenados no equipamento.

5.2 Limpeza do equipamento

O equipamento pode ser limpo com um pano umedecido. Durante a limpeza não deverá penetrar qualquer líquido no equipamento!

Não usar solventes, produtos de limpeza abrasivos ou detergentes que dissolvam material sintético!!

Os mancais de ar podem ser limpos com um pouco de álcool.

5.3 Carga da bateria

Para carregar a bateria, a fonte de alimentação deve ser conectada na tomada de carga. O estado de carga da bateria é exibido na barra de status da interface do usuário ().

A fonte de alimentação também pode estar permanentemente conectada, já que uma proteção contra sobrecarga monitora o processo de carga. A bateria também é carregada quando o equipamento de medição de altura está desligado (.

Uma bateria desconectada também será exibida na barra de status (.



Mesmo uma bateria que não está em uso descarrega com o tempo. Baterias descarregadas podem perder sua capacidade ou tornar-se totalmente impróprias. Portanto, a bateria deveria ser carregada a cada 6 meses.



Nunca conectar a bateria em curto-circuito. Há risco de incêndio e explosão!



O equipamento de medição de altura sempre deve ser operado com a bateria instalada.

5.4 Dados técnicos

5.4.1 Digimar 817 CLT

	ML350	ML600	ML1000
Campo de medição	0 - 350 mm	0 - 600 mm	0 - 1000 mm
Artigo nº	4429600	4429601	4429602
Ampliação da faixa de medição		170 mm	
Incremento numérico		0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm	
Limite de erro (μm)		(1,8 + L/600) L em mm	
Precisão de repetição plano ($\pm 2\sigma$)		0,5 μm	
Precisão de repetição furo ($\pm 2\sigma$)		1 μm	
Desvio de perpendicularidade	5 μm	6 μm	10 μm
Força de medição		1,0 +/-0,3 N	
Velocidades de medição		5 / 8 / 11 / 15 / 20 mm/s	
Velocidade máxima de posicionamento			
- manualmente		1000 mm/s	
- roda manual motorizada		80 mm/s	
Acionamento		motorizado	
Alimentação de ar comprimido		compressor integrado	
Sistema de medição vertical da coluna		sistema de medição incremental	
Resolução sistema de medição vertical		0,1 μm	
Temperatura de trabalho		20 °C	
Temperatura de serviço**		10 °C até 40 °C	
Temperatura de armazenagem		-10 °C até 60 °C	
Umidade relativa do ar admissível		máx. 65 % (sem condensação)	
Sensor térmico limite de erro		+/-0,25 °C	
Alimentação de tensão		12V DC / 3,8 A / Tipo FW7405M/12	
Tensão de rede / Frequência de rede		110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz	
Tempo máximo de operação		14 h	
Tensão da bateria		7,2 V	
Capacidade da bateria		11500 mAh	
Tipo de bateria		Bateria de íon-lítio	
Tipo de proteção		IP40	

5.4.2 Digimar 816 CLT

	ML350	ML600
Campo de medição	0 - 350 mm	0 - 600 mm
Artigo nº	4429630	4429631
Ampliação da faixa de medição		170 mm
Incremento numérico	0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm	
Limite de erro (μm)	(2,0 + L/400) L em mm	
Precisão de repetição plano ($\pm 2\sigma$)	1 μm	
Precisão de repetição furo ($\pm 2\sigma$)	2 μm	
Desvio de perpendicularidade	5 μm	8 μm
Força de medição	1,0 +/-0,3 N	
Velocidades de medição	5 / 8 / 11 / 15 / 20 mm/s	
Velocidade máxima de posicionamento		
- manualmente	1000 mm/s	
- roda manual motorizada	80 mm/s	
Acionamento	motorizado	
Alimentação de ar comprimido	compressor integrado	
Sistema de medição vertical da coluna	sistema de medição incremental	
Resolução sistema de medição vertical	0,1 μm	
Temperatura de trabalho	20 °C	
Temperatura de serviço**	10 °C até 40 °C	
Temperatura de armazenagem	-10 °C até 60 °C	
Umidade relativa do ar admissível	máx. 65 % (sem condensação)	
Sensor térmico limite de erro	+/-0,25 °C	
Alimentação de tensão	12V DC / 3,8 A / Tipo FW7405M/12	
Tensão de rede / Frequência de rede	110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz	
Tempo máximo de operação	14 h	
Tensão da bateria	7,2 V	
Capacidade da bateria	11500 mAh	
Tipo de bateria	Bateria de íon-lítio	
Tipo de proteção	IP40	

5.5 Informações do equipamento

	ML350	ML600	ML1000
Artigo nº	4429600 4429630	4429601 4429631	4429602
Peso	22,2 kg	25,6 kg	28,6 kg
Dimensões (P x L x H em mm)	255 x 278 x 688	255 x 278 x 938	255 x 278 x 1338




Fig. 15

Dimensões do equipamento

A 89,2 mm

B 278 mm

C 77 mm

D 255 mm

E 688 mm | 938 mm | 1338 mm

F 0 - 350 mm | 0 - 600 mm | 0 - 1000 mm

5.6 Acessórios

5.6.1 Portador e suporte para adaptadores de medição

Nº de encomenda	Descrição	Tipo	Receptor	Aplicação
4429154	Suporte	817 h1	∅ 6 mm	universal
4429219	Suporte	817 h2	∅ 6 mm	para grandes profundidades de medição
4429220	Suporte	817 h4	∅ 8 mm	universal
4429454	Suporte com receptor giratório	817 h5	∅ 6 mm	em combinação com apalpador cilíndrico
3015917	Suporte para apalpador	GK/8	M3 / ∅ 4 mm	para peças de trabalho em filigrana
4429256	Suporte para apalpador incl. adaptador de medição ∅ 2,0 mm	KM 2	M2	para peças de trabalho em filigrana

5.6.2 Adaptadores de medição

Nº de encomenda	Descrição	Tipo	Receptor	Adequado para
4305870	Adaptador de medição ∅ 1,0 mm, Metal duro, l = 14,5 mm	800 ts	M2	KM 2, TMT 120, TMT 120 S
4305850	Adaptador de medição ∅ 2,0 mm, Metal duro, l = 14,5 mm	800 ts	M2	KM 2, TMT 120, TMT 120 S
4305871	Adaptador de medição ∅ 3,0 mm, Metal duro, l = 14,5 mm	800 ts	M2	KM 2, TMT 120, TMT 120 S
4309051	Adaptador de medição ∅ 2,0 mm, Rubi, l = 14,5 mm	800 tsr	M2	KM 2, TMT 120, TMT 120 S

5.6.3 Apalpador de esfera

Nº de encomenda	Descrição	Tipo	Receptor	Adequado para
3022002	Apalpador de esfera, dk = 1,0 mm l = 24 mm, metal duro	K1/24	M3	Suporte Gk/8
3022001	Apalpador de esfera, dk = 2,0 mm, l = 24 mm, metal duro	K2/24	M3	Suporte Gk/8
3022000	Apalpador de esfera, dk = 3,0 mm, l = 24 mm, metal duro	K3/24	M3	Suporte Gk/8

5.6.4 Adaptadores de medição esféricos

Nº de encomenda	Descrição	Tipo	Receptor	Adequado para
4429158	Adaptador de medição esférico, ø 5,0 mm, metal duro	K5/51	ø 6 mm	Suporte 817h1/-h2/-h5
4429254	Adaptador de medição esférico, ø 6,0 mm, metal duro	K6/31	ø 6 mm	Suporte 817h1/-h2/-h5
7023813	Adaptador de medição esférico, ø 4,0 mm, metal duro	K4/30	ø 8 mm	Suporte 817 h4
7023816	Adaptador de medição esférico, ø 6,0 mm, metal duro	K6/40	ø 8 mm	Suporte 817 h4
7023810	Adaptador de medição esférico, ø 10,0 mm, metal duro	K10/60	ø 8 mm	Suporte 817 h4
7023815	Adaptador de medição esférico, ø 10,0 mm, metal duro	K10/100	ø 8 mm	Suporte 817 h4

5.6.5 Adaptadores de medição de disco e cilíndricos

Nº de encomenda	Descrição	Tipo	Receptor	Adequado para
4429226	Adaptador de medição de disco ø 15 mm	S15/31,2	ø 6 mm	Suporte 817h1/-h2
4429227	Bloco de medição cilíndrico ø 10 mm	Z10/31,2	ø 6 mm	Suporte 817 h5

5.6.6 Adaptadores de medição cônicos

Nº de encomenda	Descrição	Tipo	Receptor	Adequado para
4429228	Adaptador de medição cônico	MKe 30	ø 6 mm	Suporte 817h1/-h2
3015920	Adaptador de medição cônico	MKe 8	M3	Suporte Gk/8

5.6.7 Acessórios para medição de perpendicularidade

Nº de encomenda	Descrição	Tipo	Receptor	Adequado para
4429206	Suporte para medição de perpendicularidade	817 h3	ø 8 mm	Indicadores de precisão e relógios comparadores
4429610	Cabo de conexão de dados	DK-M1		2000 W / 2001 W
4346700	Indicador de precisão digital 0,00001 mm / ± 2 mm	2000 W	ø 8 mm	-
4346800	Indicador de precisão digital 0,00001 mm / ± 2 mm	2001 W	ø 8 mm	-
4305120	Comparador apalpador digital	800 EW	ø 8 mm	
4306120	Comparador apalpador digital	800 EWL	ø 8 mm	

5.6.8 Apalpador de profundidade

Nº de encomenda	Descrição	Tipo	Receptor	Adequado para
4429221	Apalpador de profundidade	TMT 120	ø 6 mm	-
4429421	Apalpador de profundidade, giratório	TMT 120 S	ø 6 mm	-
3015918	Sapata de prova, d = 0,5 mm, l = 78 mm	TS 0,5/78	ø 4 mm	Suporte Gk/8
3015919	Ponta/pino de apalpe, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm	T 1,2/75	ø 4 mm	Suporte Gk/8
4429256	Suporte para apalpador incl. adaptador de medição Ø 2,0 mm	KM 2	M2	Suporte 817h1/h2

5.6.9 Outros acessórios

Nº de encomenda	Descrição	Tipo
6910271	Conjunto de impressora incl. adaptador USB Bluetooth	DP-B1
5450105	Papel para impressora, 12 rolos	
4102220	Adaptador USB para MarConnect Wireless	e-stick
4221525	Placa de teste de granito duro, 1.000 x 630 mm	107 G
4221573	Armação inferior de segurança, 1.000 x 630 mm	107 Ug
4221526	Placa de teste de granito duro, 1.200 x 800 mm	107 G
4221574	Armação inferior de segurança, 1.200 x 800 mm	107 Ug
7034001	Peça de demonstração	

6 Índice remissivo

A		E	
Acessórios	29	Editar programas de medição	18
Ajuda online	14	Elementos do equipamento de medição ..	10
Ajuda online sensível ao contexto	14	Escopo de fornecimento	6
Alça de posicionamento	11, 23	Estado de carga da bateria	14
Ampliar faixa de medição	21	e-stick	13
Área de trabalho expandida	20	Exibir transmissão de dados	14
Área de visualização da interface do usuário	15, 22		
Ativar colchão de ar	12	F	
		Funções básicas de medição	16, 22
		Funções de medição em modo 2D	17, 22
B		G	
Barra de menus	14	Gerar	6
Barra de teclas funcionais	15, 22	Gerenciar arquivos de resultados	17
Botão liga/desliga	10	Gerenciar programas de medição	17
Botão manual	12		
C		H	
Calibrar o apalpador	15, 20	Hora	14, 19
Cancelar ação	14		
Carregar a bateria	25	I	
Colchão de ar	12	Idioma	19
Colocação em funcionamento	19	Informações do equipamento	28
Conexão Mini-USB	13	Iniciar a medição	11
Conexões USB	13	Instalar a bateria	8
Configurações	19	Instruções de segurança	3
Configurações do equipamento	19	Instrumentos de medição Mahr	13
Confirmar ação	14	Interface operacional	14, 19
Constante do apalpador	20		
D		L	
Dados técnicos	26	Ligar	19
Data	14, 19	Limpeza	25
Definir pontos zero	15	Lista de valores de medição	15
Desligamento automático	19		
Deslocamento ao ponto de referência	20	M	
Deslocar apalpador para baixo	11	Manutenção e conservação	25
Deslocar apalpador para cima	11	Medição de cadeias	23
Desvio do ponto zero	20, 21	Medição de dois pontos	11
		Medição de um ponto único	11
		Medições dinâmicas	22
		Modo 2D	17, 22
		Modo Programa de medição	24
		Modo Quick	23
		Montagem e estrutura	7

O	
Opções de conexão	13
Outras funções	16

P	
Painel de operação	10
Pendrive USB	13
Placa de granito	19
Ponta de medição	11
Ponte zero	20
Ponto de conexão Millimess	13
Ponto zero da peça de trabalho	21
Ponto zero na base de medição	21
Posicionar o apalpador rapidamente	12
Primeira colocação em funcionamento	19
Processo de calibração	20
Proteção de senha	19

R	
Representação gráfica	22
Resultados de medição	24

S	
Suporte para adaptadores de medição	11

T	
Tecla de comutação	11, 23
Teclas de funções de medição rápida	11

U	
Unidade de medição	19
Unidade do sistema de medição	14
Unidade USB-Bluetooth	13

V	
Visualização de resultados	15
Visualização "Programas"	24



www.mahr.com